

# NEW高耐力マイクロパイル施工報告


No.45 (1/4)

用 途	新設土留めL型擁壁基礎
工 事 名	警視庁多摩西警察署 (仮称)庁舎(H18)新築工事
工 事 場 所	東京都八王子市南大沢地内
発 注 者	東京都 公安委員会警視庁
施 工 時 期	平成20年10月～平成20年11月
杭 形 状	直杭 7.2m×94本
杭 延 長	676.8m
鋼 管 仕 様	STK400 $\phi$ 165.2 × 7.1t
標準鋼管長	7.0m(一部:3.5m)
鉄 筋 仕 様	SD345 D25
標準鉄筋長	7.7m(一部:3.85m)
削 孔 方 式	ロータリーパーカッション二重管方式
削 孔 機	クローラタイプ(MKD-106)ショートブーム
空頭制限	6.0m～ $\infty$
上層地盤	粘性土・砂礫
定着地盤	固結シルト

## 工事の特長


- ・本工事は、警視庁庁舎側面の土留めL型擁壁の基礎として、NEW高耐力マイクロパイル工法(NEW-HMP)が採用された物件である。
- ・杭1本当りの鉛直作用荷重が10t程度と小さいことから、API規格などの高強度鋼管の使用は不経済となるため、一般構造用鋼管(STK400、 $\phi$  165.2 × 7.1t)を使用してコスト縮減を図った。
- ・削孔には、 $\phi$  219のケーシングを使用した。
- ・施工ヤード幅2.9m、プラントヤードも2.5m×18mと、たいへん狭隘であったため、杭施工時の段取り替えや資材搬入等に手間を要した。

## 概要図



極東興和(株)

施工要領図



施工状況写真



着工前全景



完成全景



## ケーシング削孔状況



## 钢管建込み状況

## 施工状況写真

ケーシング( $\phi 219$ )

削孔位置確認



ケーシング削孔状況



钢管插入状況



芯鉄筋挿入状況



钢管保持およびグラウト注入状況



グラウトケーシング加圧注入状況



ケーシング引抜き状況

## 施工状況写真



グラウト注入完了



杭頭処理状況

## 各種材料写真

钢管(STK400、 $\phi$  165.2 × 7.1t)

芯鉄筋(SD345、D25)



杭頭支圧板(PL-250 × 250 × 9)



カプラー(D25用)

セントライザー( $\phi$  140)沈下防止板(PL- $\phi$  100 × 9)

極東興和(株)