

高耐力マイクロパイプ施工報告


No.17 (1/2)

用 途	新設歩道橋橋脚基礎
工 事 名	平成16-17年度 檀紙横断歩道橋外工事
工 事 場 所	香川県高松市檀紙町
発 注 者	国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所
施工 時 期	平成17年10月～平成17年11月
杭 形 状	P4 直杭 10.3m×4本 P5 直杭 5.8m×4本
杭 延 長	64.4m
鋼 管 仕 様	API N-80 $\phi 177.8 \times 12.65t$
標準鋼管長	1.5m
鉄 筋 仕 様	P4: SD490 D51 P5: SD345 D51
標準鉄筋長	3.0m
削 孔 方 式	ロータリーパーカッショニ重管方式
削 孔 機	クローラタイプ(TDH-100)ノーマルブーム
空 頭 制 限	なし(一部電線あり)
上 層 地 盤	普通土
定 着 地 盤	砂礫


工事の特長

- ・本工事は、国道11号線に新設する歩道橋の基礎工事で、既存交通を確保した上、交差点付近の狭隘な施工条件、ならびに、低騒音・低振動で施工可能な工法選定条件により、高耐力マイクロパイプ工法が採用されたものである。
- ・交差点付近の車道を一車線占有し、プラントおよび施工ヤードを確保した。
- ・施工箇所傍には既存の光ファイバーケーブルや上下水道管が埋設されていたため、事前に試掘を行ない、これら埋設物の位置を確認した上、杭位置に塩ビ管を配置した状態で埋戻し、塩ビ管をガイドとして施工した。
- ・横断歩道の直近で杭を施工しなければならなかったため、泥水やグラウトの飛散防止、ならびに、病院側への騒音低減を目的として、防音シートフェンスを設置した。

概要図



施工状況



施工状況写真



現場全景



完成全景(P4)



着工前全景



完成全景(P5)



削孔状況



防音 & 泥水等飛散防止フェンス



支持層スライム(砂礫)



横断歩道部のホースライン養生